

Betriebsanweisung

Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung

pH-Kontrolle

Stand: 15.03.2008

Anwendungsbereich

pH-Messen Entkalkung, Beize

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Einatmen von H₂S
- Reaktionen auf der Haut
- Schnittverletzungen
- Reizung der Augen

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Nicht den Kopf zu weit in das Fass lehnen und nicht tief einatmen
- Handschuhe
- Kettenhandschuhe
- Schutzbrille

Verhalten bei Störungen

- Sofort zurücktreten
- Frischluft einatmen
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, an die Frische Luft bringen)
- Unfall melden (Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

Instandhaltung und Entsorgung

- Arbeitsplatz reinigen
- Instandhalten durch Beauftragte Personen