

Betriebsanweisung

Inbetriebnahme nur nach Ersteinweisung und 6-monatiger Nachunterweisung

**Aufenthalt im Bereich der Lehrgerberei
Allgemeine Verhaltensregeln
Stand: 15.03.2008**

Anwendungsbereich

Lehrgerberei

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Verletzungsgefahr durch Maschinen
- Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien und Chemikaliendämpfen
- Verletzungsgefahr durch den Stapler
- Gefahr des Ausrutschens durch Leimlederreste

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Die Bedienung der Maschinen ist nur dem autorisierten Fachpersonal oder unter deren Aufsicht gestattet
- Das Trinken und Rauchen ist in der Gerberei nicht erlaubt
- Feste Arbeitsschuhe mit Stahlkappen und Arbeitskleidung sind zu tragen
- Beim Umgang mit Chemikalien sind Handschuhe, Schürze und Schutzbrille zu tragen
- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken
- Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bündchen oder nach innen krepeln)
- Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig

Verhalten bei Störungen

- Bei Defekt einer Maschine nicht weiterarbeiten
- Maschine abschalten
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen
- Defekte von einem qualifizierten Handwerker beheben lassen
- Erst nach Freigabe durch den Aufsichtsführenden weiterarbeiten

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

- Bei Unfällen die Maschine abschalten
- Verletzte bergen
- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen in Plastiktüten sammeln)
- Unfall melden (Klinikum Reutlingen : Sterntaste drücken + 051)
- Den Aufsichtsführenden benachrichtigen

Instandhaltung und Entsorgung

- Das Bedienen, Instandhalten und Abschmieren von Maschinen ist nur durch hiermit beauftragte Personen durchzuführen