

# Fehler beim Entfleischen

Läuft die Haut nach links oder nach rechts weg, kann folgendes die Ursache sein:

## Löcher:

Die Haut wurde nicht genug in die Mitte eingelegt oder die Walzen haben eine schiefe Stellung gegeneinander. Durch dieses Weglaufen der Haut entstehen Löcher von länglicher oder ovaler Form, die schräg verlaufen.

## Treppen:

Erkennt man Treppen, d. h. parallel zueinander verlaufende längliche Einschnitte in der Haut, ist dies auf ein Vibrieren der Walzen bzw. der ganzen Maschine zurückzuführen.

## Ausheber:

Bemerkt man sogenannte Ausheber in regelmäßigen Abständen an der Fleischseite, weist dies auf eine schlechte Verankerung der Messer in der Messerwalze hin.

## Riffelabdrücke:

Sind die Transportwalzen in ihrer Riffellung zu scharfkantig, ergibt dies Abdrücke in Form der Riffellung auf der Haut; diese Abdrücke bleiben bis zum fertigen Leder bestehen.

---

## Kategorien:

[Alle-Seiten](#), [Gesamt](#), [Maschinenarbeiten](#), [Lederfehler](#)

---

## Quellenangabe:

[Quellenangabe zum Inhalt](#)

## Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung

Bei der Verwendung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Informationen dazu finden Sie hier [Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de](#). Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus [Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) muss zuvor eine schriftliche Zustimmung ([Anfrage via Kontaktformular](#)) zwingend erfolgen.

---

[www.Lederpedia.de](https://www.lederpedia.de) - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon

Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie

---

From:

<https://www.lederpedia.de/> - **Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon**

Permanent link:

[https://www.lederpedia.de/maschinenarbeiten/fehler\\_beim\\_entfleischen](https://www.lederpedia.de/maschinenarbeiten/fehler_beim_entfleischen)

Last update: **2019/04/26 20:55**

